

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rincón del Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1801-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: fundición de columnas para la baranda



Foto 2: Instalación de barandas



Foto 3: Fundición de soleras




Foto 4: instalación de techo



Foto 5: instalación de eletromalla




Foto 6: Fundición de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Suquinay

[Firma]

Firma y Sello Director

