

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio La Pinada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1867-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: INICIO DE LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO




Foto 2: DESMONTACIÓN DE TECHO



Foto 3: REFORZAMIENTO DE COSTANERAS METALICAS



Foto 4: REFORZAMIENTO DE COSTANERAS METALICAS



Foto 5: INICIO DE PINTADO DE COSTANERAS METALICAS



Foto 6: PROCESO DE PINTADO DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

