

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio La Pinada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1867-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: PINTADO DE COSTANERAS METÁLICAS




Foto 2: INSTALACIÓN DE BASE DE TINACO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULOS




Foto 4: INSTALACIÓN CULMINADA DE BAJADAS PLUVIALES CON CANAL GALVANIZADO



Foto 5: Instalación De Mástil Para Bandera



Foto 6: INSTALACIÓN COMPLETA DE LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público