

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jacinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0016-43	FECHA:	03 de febrero de 2025




Foto 1: Fotografía que refleja remozamiento de renglón enfocado a pisos sobre torta realizada en dos salones pendientes.



Foto 2: en la siguiente fotografía necesitamos terminar y corregir de acuerdo al renglón de losas de patio, ya que se encuentra muy inclinado y cuando los niños salen de los salones corren el riesgo de caerse.



Foto 3: en la siguiente fotografía muestra la forma inclinada del patio donde se necesita teminar y corregir la losa del patio, el cual representa un peligro para la seguridad de los niños, al resbalarse pueden ir a



Foto 4: en la siguiente fotografía muestra la necesidad de aplicar el renglón de reparación del sistema eléctrico eléctrica ya que se encuentra inconcluso el cableado eléctrico, así como también la forma incorrecta de instalación, al mismo tiempo cambio de caja de filipones.




Foto 5: la siguiente fotografía amuestra la ausencia de energía eléctrica dentro de dos salones.




Foto 6: la siguiente toma muestra la necesidad de aplicar el renglón de reparación de repello y cernido de paredes de dos salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

