

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patóquer, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0540-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: Cambio de techo de sanitarios.



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de puerta de metal con chapa.




Foto 3: Sustitución de piso por ceramico aula 1.



Foto 4: sustitución de piso por ceramico aula 2.





Foto 5: sustitución de piso por ceramico aula 3.




Foto 6: Sustitución e instalación de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro con las nuevas fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patóquer, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0540-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 7: sustitución de lavamanos



Foto 8: sustitución de puertas de servicio sanitario con chapa.



Foto 9: Sustitución de puertas de servicio sanitario sin chapa.




Foto 10: Pintura en muros interiores de tres aulas.




Foto 11: Pintura en muros exteriores de 3 aulas.




Foto 12: Sustitución de tubos de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

