

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	8/11/2025




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de canal de metal



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Sustitucion de tapas de concreto por rejas de metal en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	16/11/2025



Sustitución de ducto eléctrico salones 1,2,3,4 y5 , pasillo, patio, gradas y cancha



Reparación/Sustitución de cableado electrico



Sustitución de plafoneras en salones salones 1,2,3,4 y5 , pasillo y cancha



Instalación de tomacorrientes dobles en salones 1,2,3,4 y 5, pasillo y cancha




Sustitución de lamparas por reflectores en cancha, gradas y patio



Instalación de canaletas en salones 1,2,3,4 y5 , pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	16/11/2025



Sustitución interruptores dobles salones 1,2,3,4,5, corredor y cancha




Sustitución de focos ahorradores salones 1,2,3,4,5,6,7,8 y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	5/12/2025

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.[illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--