

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0071-41	FECHA:	14 DE MAYO DEL 2025



Foto 1: Se finalizan trabajos en cocina, suministro e instalación de piso cerámico




Foto2: Trabajos de pintura en muros interiores, eliminación total de hongos, combinación de colores para crear espacios agradables




Foto3: Finalización de trabajos de sustitución de lámina deteriorada, por lámina troquelada calibre 26



Foto4: Finalización de trabajos de sustitución de lámina, se finaliza la aplicación de pintura base color blanco y acabado final azul anticorrosiva en estructura metálica



Foto5: Finalización de trabajos de sustitución de lámina, se finaliza la aplicación de pintura base color blanco y acabado final azul anticorrosiva en estructura metálica




Foto6: Finalizan trabajos de sustitución de canal y bajadas pluviales tubo PVC de 3" y accesorios, se realiza prueba de filtración para garantizar el funcionamiento del mismo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

