

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM Rafael Landívar y Cabelero No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 1-80 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	06 de octubre del 2025



Foto 1: Suministro de canales de cocina



Foto 2: deterioridad de techado y suministro de canales de bodega e instalaciones de tubería.



Foto 3: Deterioridad de canales en techado de cancha e instalacion de canales enfrente de cocina.



Foto: instalacion de canales en la parte de atrás de cocina



Foto 5: instalacion de canales en la parte de atrás de aulas




Foto 6: deterioridad del cielo falso y reparacion de mojinetas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público