

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 1-80 ZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	16/12/2025



Foto 1: INSTALACION DE CANALES EN TECHADO EN FRENTE DE COCINA.



Foto 2: CAMBIO DE TECHADO Y SUMINISTRO DE CANALES DE BODEGA E INSTALACION DE TUBERIA.



Foto 3: CAMBIO DE CANALES EN TECHADO DE CANCHA.



Foto 4: INSTALACION DE CANALES ATRÁS DE COCINA.




Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN LA PARTE DE ATRÁS DE AULAS.



Foto 6: INSTALACION DE NUEVO CIELO FALSO Y REPARACION DE MOJINETE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---