

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landívar y Caballero No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-360, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0105-43	FECHA:	27 de noviembre del 2025



Foto1: SUSTITUCION DE PISO EXISTENTE POR PISO CERAMICO.




Foto 2: REALIZACIÓN DE ESTUQUE EN EL NUEVO PISO CERÁMICO.



Foto 3: SUSTITUCION DE BARANDA EN GRADAS: BARANDAS EN MAL ESTADO ES NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE EN ESTE ESTABLECIMIENTO.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

