



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landivar y Caballero No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-360, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0105-43	FECHA:	05 de diciembre del 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO EXISTENTE POR PISO CERAMICO.



Foto 2: SUSTITUCION DE DRENAJE DE AGUA GRIS, PARA 4 LAVABO EN PILETA EXISTENTE.



Foto 3: SUSTITUCION DE BARANDA EN GRADAS: BARANDAS EN MAL ESTADO ES NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE EN ESTE ESTABLECIMIENTO.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo

