

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paneyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2393-45	FECHA:	30/01/2025



Foto1: Sustitución de piso ceramico Dirección



Foto 2: Sustitución de piso ceramico aula 1




Foto 3: Sustitución de piso ceramico aula 2



Foto 4: Sustitución de piso ceramico aula 3



Foto 5: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal con chapa



Foto 6: Mantenimiento de estructuras de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas-adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea Paneyá
ESTABLECIMIENTO:	04-02-2393-45	FECHA:	30/01/2025



Foto 7: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

