

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Brasil, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0065-43	FECHA:	5/05/2025

CAMBIO DE PISO



Foto1: Se cuenta con un piso deteriorado por ello se colocará piso cerámico.

CAMBIO DE TECHO (LAMINA)




Foto 2: Se realizará el cambio de láminas de los salones por lo oxidado y maltratado en el que se encuentra.

TECHO DE COCINA (Lamina + estructura metálica)



Foto 3: Techo de cocina en mal estado, se debe realizar el cambio.

Estufa rural, desayunoador y despachador




Foto 4: Lugar en donde se realizan los alimentos que se encuentra en mal estado y es necesario la remodelación.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Ortiz Pablo

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

