

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0112-43	FECHA:	15 de noviembre de 2025



Foto 1: Instalación de tubos para colacar electromalla.



Foto 2: Construcción de rampa de entrada.



Foto 3: Construcción de muro de contención.



Foto 4: Continuación de muro perimetral





Foto 5: Proceso de fundición, cubrimiento de cuneta de entrada y continuación del muro de contención



Foto 6: Aplicación de nueva pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--