



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	18/08/2025




Foto1: Cambio de chapa, puerta principal



Foto 2: Cambio de repello de tres salones.



Foto 3: Mantenimiento de balcones, pintura.



Foto 4: Se aplicará pintura a toda la escuela interior y exterior (9 salones, cocina, escenario, corredores, muro)



Foto 5: Mantenimiento de portón con pintura.





Foto 6: Reparación del sistema eléctrico, sustitución de cajas y flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

M Rosario esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	18/08/2025



Foto 7: En todas las paredes de la cocina se aplicara repello.



Foto 8: Se observa el piso antiguo el cual sera sustituido por piso ceramico. En total seran 3 salones




Foto 9: Cableado eléctrico, focos, tomacorrientes para cinco salones, corredores y cocina.



Foto 10: Colocación de piso cerámico en la cocina.



Foto 11: Colocación de tres balcones en la cocina




Foto 12: Mantenimiento del poyo en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

14 Rosalio Asorio

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	18/08/2025




Foto 13: Colocación de azulejo en pila de la cocina



Foto 14: Se romperá y se colocará un despachador de comida con persiana.



Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>M. Rosario Osorio</u> Firma y sello del Presidente de la OPE	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--