



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío el Jocote, Aldea Patzaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocote, Aldea Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0203-43	FECHA:	5/05/2024




Foto 1: En la parte frontal del establecimiento existe unas de las necesidades prioritizadas, debido a que en esta parte los niños corren peligro, porque hay un muro de 3 metros de altura y que no tiene seguridad.



Foto 2: En esta foto se evidencia la necesidad de aumentar la altura de la pared con 3 hiladas de block, fundición de columnas y colocación de mallas, para evitar algún accidente con los niños.



Foto 3: En el lado izquierdo, es necesario continuar con la pared aumentando la altura de 5 hiladas de block, con malla, en la parte exterior del establecimiento pasa un desagüe que corresponde al terreno del colindante, donde se desvía el agua.




Foto 4: Este muro es la parte derecha del establecimiento, tiene solo fundido la solera, por lo que, no tiene una seguridad para los niños, es por ello la necesidad de aumentar la altura de la pared con 5 hiladas de block y malla.




Foto 5: Losa de patio: En esta parte del establecimiento es necesario una losa de patio, porque en épocas de inviernos se llena de lodo.




Foto 6: cocina En esta parte de la cocina se planea la mesa de concreto, debido a la deficiencia de la misma u otros similares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Guadalupe Camy Ambrocio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

