

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pavit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0008-45	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: El piso de los salones, dirección y baños se encuentra muy deteriorado debido al paso de los años, se necesita cambio del mismo para tener buena presentación e instalaciones educativas de calidad.



Foto 2: La carencia de canales formales provocan que los alumnos resbalen y se mojen al dirigirse hacia los diferentes ambientes del establecimiento durante y después de las constantes lluvias del invierno.



Foto 3: Los salones, dirección y baños se pintaron por última vez hace aproximadamente 13 años y una parte de las paredes de los sanitarios no se pintaron porque no fue suficiente la pintura obtenida.



Foto 4: Urge el cambio total de accesorios para todos los sanitarios de hombres y mujeres, desde hace varios años no funcionan, es preciso brindar un servicio adecuado y digno para la comunidad educativa.




Foto 5: Constantemente se ha colocado aceite a las chapas de las puertas para evitar el ruido que provocan cada vez que se abren y se cierran, en ocasiones ha sido difícil abrir y dejar las puertas con seguro.



Foto 6: Es necesario pintar todas las puertas ya que con el paso de los años la pintura se ha deteriorado, un retoque daría un cambio total y positivo para todos los que integran la comunidad educativa del instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

