

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A ECOM BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL "SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE 10-57 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	12/12/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 2.



Foto 3: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 1.



Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 2.



Foto 5: CAMBIO DE VENTANAS. SALÓN 1.




Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTA. SALÓN.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Mi 9 del 12 del 2025

Firma y sello del Presidente de la OPR



Ruf

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A EOM BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL "SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 10-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	12/12/2025




Foto 7: REPARACIÓN DE PUERTA DE COCINA.



Foto 8: INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANITARIOS.



Foto 9: IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED DE COCINA.



Foto 10: MANTENIMIENTO DE ÁREA DE PILA



Foto 11: RAMPA DE PATIO.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel R. Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



R. J. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

