

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A EOUM BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL "SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 10-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	18/12/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 2.



Foto 3: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 1.



Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 2.



Foto 5: CAMBIO DE VENTANAS. SALÓN 1.



Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTA. SALÓN.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

111 gvel R 1002

Firma y sello del Presidente de la COPB



Ruf

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A EOM BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL "SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 10-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	18/12/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE PUERTA DE COCINA.




Foto 8: INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN SANITARIOS.



Foto 9: IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED DE COCINA.




Foto 10: MANTENIMIENTO DE ÁREA DE PILA



Foto 11: RAMPA DE PATIO.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Miguel R Lopez

Firma y sello del Presidente de la OMA



RJD

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

