

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Cumbre, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0064-41	FECHA:	03 de Septiembre del 2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 6: Fabricación de baranda de protección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--