

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Cumbre, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0064-41	FECHA:	13 de noviembre de 2025



Foto1.1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto1.2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto1.3 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto1.4 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto1.5 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 2: Fabricación de baranda de protección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ESTADO DE LA OBRA: ☐ EN CURSO ☒ COMPLETADO ☐ SUSPENDIDO

FECHA: 10/05/2018 HORA: 10:00 LUGAR: ESCUELA PRIMARIA N° 1001	PROYECTO: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES	PROYECTO: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES	PROYECTO: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES
 Foto 1: Estado actual del piso de la sala de clases antes de la reparación.	 Foto 2: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 3: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 4: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.
 Foto 5: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 6: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 7: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 8: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.
 Foto 9: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 10: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 11: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.	 Foto 12: Estado actual del piso de la sala de clases durante la reparación.

FECHA: 10/05/2018

HORA: 10:00

LUGAR: ESCUELA PRIMARIA N° 1001

PROYECTO: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES

ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO DE LA SALA DE CLASES