

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Cumbre, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0064-41	FECHA:	04 de diciembre de 2025



Foto 1.1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 1.2 Colocación de piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 1.3 Colocación de piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 1.4 Colocación de piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 1.5 Colocación de piso cerámico antideslizante en cinco aulas.



Foto 2. Colocación de baranda para la protección de estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---