

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "MARIANO ROSSELL ARELLANO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 0-82 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0198-42	FECHA:	29 de octubre de 20225




Foto1. Sustitución de dos tinacos de 1200 litros por dos tinacos de 2500 litros de agua marca rotoplast.



Foto2.1 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.



Foto2.2 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.




Foto2.3 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.




Foto 3. Sustitución de lavamanos actual por lavamanos con pedestales nuevos con grifo de tipo push (ahorradore de agua)



Foto 4: Sustitución de inodoro de palanca por inodoros con sistema de agua tipo push (ahorradore de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



