

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipococ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0017-43	FECHA:	06 de mayo del 2025.




Sustitución de techo de cocina por deterioro



Sustitución de piso por rajado y deterioro.



Sustitución de ventanas y balcones por mal estado y deterioro de materiales.



Sustitución de ventanas y balcones por mal estado y deterioro de materiales.


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

