

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palima, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0020-43	FECHA:	14 de enero 2025



Foto 1: Sustitución de láminas, el techo de los salones en mal estado, evitar el goteo y mejorar el ambiente agradable para los estudiantes.



Foto 2: Estructura del techo de la cocinal y salones en mal estado, se necesita sustituir la madera por tubo galvanizado, para que tarda un largo tiempo el techo.



Foto 3: El piso de la cocina, corredores y dentro de los salones de clases está deteriorado, afecta a los estudiantes a recibir su alimentación escolar e incomodidad al realizar la limpieza.




Foto 4: Se necesita reparación de repello y cernido de paredes, para un ambiente agradable y presentable del establecimiento educativo beneficiando a los estudiantes, padres de familias y la comunidad.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

