

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECOXOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0035-45	FECHA:	5/5/2025



Foto1: Continuar el levanto de muro perimetral de metros 6 metros lado de la calle



Foto 2: Continuar muro perimetral de 6 metros cuadrados




Foto 3: levantado adicional de muro perimetral del lado del fondo para seguridad del centro educativo




Foto 4: levantado adicional de muro para seguridad del centro educativo



Foto 5: Renovar torta de cemento



Foto 6: Renovación torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guarcas

Baldomero Abelino Guarcas Moro

Firma y sello del Presidente de la OPF





Laura Ríos de León Ordoñez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECOXOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0035-45	FECHA:	5/5/2025




Foto1: Cambio de lamina en 2 aulas, de 8 por 6 metros



Foto 2: Cambio de lamina en dos aulas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con las nuevas hojas.

Guahcas

Baldomero Abelino Guarcas Moro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Laura Rosalia de León Ordoñez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

