

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chivarabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0036-45	FECHA:	05-05-02025



Foto 1: Se necesita levantar las paredes, y la colocación de piso en la cocina.



Foto 2: Se necesita cambiar el techo de la cocina.



Foto 3: Se necesita una pila.



Foto 4: Se necesita la reparación de piso en gradas.



Foto 5: Se necesita remplazar los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---