



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	29 de septiembre de 2025



Foto 1: Implementación de 2 sanitarios por aumento de la población estudiantil.



Foto 2: reparación a sistema eléctrico. En todas las aulas.




Foto 3: reparación de repello y cernido de pared y colocación de piso hay demasiada humedad.



Foto 4: reparación a sistema eléctrico. En todas las aulas.




Foto 5: estructura de techo en gradas del segundo al primer nivel, motivo es que en tiempo de lluvia los jóvenes se mojan cuando van al sanitario.




Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Efraín Lares Velásquez

Firma y sello del Presidente de la OEA



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

