



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	05 de diciembre de 2025



Foto 1: Iniciamos con la pintura de paredes.




Foto 2: pintura de aula.



Foto 3: pintura de corredor de primer nivel.



Foto 4: pintura con barniz del aulas del tercer nivel.




Foto 5: pintura der aula.



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Efraín Lares Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	05 de diciembre de 2025




Foto 1: Láminas para implementación de estructura de techo.



Foto 2: Implementación de estructura metálica sobre gradas.




Foto 3: Se inició con la elaboración de la estructura metálica.



Foto 4: Estructura metálica sobre gradas.



Foto 5: Estructura de techo en gradas del segundo al primer nivel, motivo es que en tiempo de lluvia los jóvenes se mojan cuando van al sanitario.



Foto 6: Estructura de techo para gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Efraín Lares Velásquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	5 de diciembre de 2025




Foto 1: Reparación de repello y cernido de pared y colocación de piso hay demasiada humedad.



Foto 2: repello de pared.



Foto 3: Repello de pared.




Foto 4: Repello Y cernido de paredes y colocación de piso.



Foto 5: reparación de repello y cernido de pared y colocación de piso .





Foto 6: tambien se pinto esta aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Efraín Lares Velásquez

Firma y sello del Presidente de la ORE



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	19 noviembre de 2025




Foto 1: OPF reciben materiales para implementación de sanitarios.




Foto 2: OPF reciben materiales para implementación de sanitarios.



Foto 3: Preparan terreno para implementación de sanitarios.




Foto 4: Levantado de muro para implementación de sanitarios.



Foto 5: Levantado de muro para sanitarios.




Foto 6: Implementación de sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Efraín Lares Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 1: reparación a sistema eléctrico del tercer nivel. en todas las aulas




Foto 2: colocacion de energía electrica en aula nueva. En todas las aulas.




Foto 3: reparación y cambio del cableado.



Foto 4: cambio de plafoneras.



Foto 5: cambio de caleado en aulas del tercer nivel.



Foto 6: cambio de plafoneras interruptores y tomacorrientes en aulas del segundo y tercer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.

Efraín Lares Velásquez

Firma y sello del Presidente de la



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

