

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0305-43	FECHA:	14/01/2025




Foto1: La pintura de los salones ya esta muy deteriorado



Foto 2: El piso no es el adecuado para un salón de clases y esta agrietado



Foto 3: Las ventanas de los salones no cuentan con vidrios



Foto 4: La pila necesita mantenimiento y reparación, ya que el agua se filtra.



Foto 5: Las bajas de agua del techado de la cancha del establecimiento con el tiempo se deterioraron por lo tanto se vio la necesidad de retirarlas.




Foto 6: En otra parte del techado, las bajadas de agua ya estan en mal estado, por lo tanto no realizan el trabajo necesario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

