

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | TECPAN GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAQUIP     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0330-43 | FECHA:                         | 5/05/2025        |



Foto 1: Limpieza para Reparacion e Impermeabilizacion de losa



Foto 2: Limpieza para Reparacion e Impermeabilizacion de losa



Foto 3: Limpieza para Reparacion e Impermeabilizacion de losa



Foto 4: Preparacion del Terreno para Proteccion de Talud de un muro de contencion.



Foto 5: Preparacion del Terreno para Proteccion de Talud de un muro de contencion.



Foto 6: Preparacion del Terreno para Proteccion de Talud de un muro de contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.E.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

