

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenimajuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-2395-45	FECHA:	05/05/2025



Foto1: Reparación y pintado de puerta de metal.



Foto 2: Sustitución de mesas a top de cocina para una mejor organización y comodidad.



Foto 3: Instalación de piso cerámico.




Foto 4: El área de sanitarios de hombres presenta problemas ya que no se cuenta con uriniales, lavamanos y sanitarios funcionales por lo que se necesita remplazarlos.



Foto 5: Sustitución de lavamanos y uriniales. Como también se remodelará con acabados de azulejo y tipo alisado en paredes.




Foto 6: Sustitución de sanitarios y reparación de puertas de metal, e instalación de piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

