

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	28 de septiembre de 2025



Foto 1: Renglón 1. Sustitución de piso antideslizante en aulas. Con el fin de mejorar la calidad del piso en los salones de clases.



Foto 2: Renglón 1. Sustitución de piso antideslizante en aulas. Con el fin de mejorar la calidad del piso en los salones de clases.



Foto 3: Renglón 2. Sustitución de sanitarios. Para mantener una higiene y el cuidado de los mismo.




Foto 4: Renglón 2. Sustitución de migitorio. Para evitar la contaminación en los sanitarios de los niños.



Foto 5: Renglón 3. Sustitución de depósito de agua. Para evitar contaminación del agua y desperdicio del mismo.



Foto 6: Renglón 3. Sustitución de depósito de agua. Para evitar contaminación del agua y desperdicio del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rengón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	28 de septiembre de 2025




Foto1: Renglón 4. Sustitución de tubería principal, con el fin de evitar grietas en donde están los depósitos de agua.



Foto 2: Renglón 4. Sustitución de tubería principal, con el fin de evitar grietas en donde están los depósitos de agua.



Foto 3: Renglón 5. Repello de cocina, para evitar humedad y deterioro de la pared



Foto 4: Renglón 5. Repello de cocina, para evitar humedad y deterioro de la pared.




Foto 5: Renglón 6. Sustitución de piso para baño antideslizante, para evitar la acumulación de agua.



Foto 6: Renglón 6. Sustitución de piso para baño antideslizante, para evitar la acumulación de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	28 de septiembre de 2025



Foto1: Renglón 7. Barandas de metal color corinto liso



Foto 2: Renglón 7. Barandas de metal color corinto liso




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---