




Foto1: Implementación de estufa rural



Foto 2: Servicio sanitario y sus accesorios



Foto 3: Reparación de drenaje



Foto 4: Enderezado, pintura, limpieza, colocación de pasadores y candados en 3 puertas




Foto 5: Reparación de 4 puertas debido a que se encuentra en mal estado la parte inferior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Bilingüe de Educación Especial Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Poniente Manzana No.6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0024-43	FECHA:	3/09/2025



Foto1: Instalación eléctrica Salón 1




Foto 2: Instalación eléctrica Salón 2



Foto 3: Instalación eléctrica cocina



Foto 4: Instalación eléctrica pasillo 1




Foto 5: Instalación eléctrica módulo



Foto 6: Instalación eléctrica sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  