

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendicion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	6/05/2025




Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico (cocina)



Foto 3: Elaboración de planchas de concreto de patio



Foto 4: Instalación de cableado eléctrico



Foto 5: Instalación de interruptores triple



Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea la Bendicion
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	6/05/2025



Foto 7: Instalacion de azulejo de estufa rural



Foto 8: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: estructura metalica para techo



Foto 10: Fabricacion de gabineta areo



Foto 11: Fabricacion de mesa de cemento



Foto 12: nstalacion de drenaje y chorro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Institución Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea la Bendicion, Pochuta
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	6/05/2025



Foto 13: Instalacion de tomacorriente doble



Foto 14: Fabricacion de plancha de para de deposito de agua de 1100lt



Foto 15: Elaboracion planchas de concreto de patio



Foto 16: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 17: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 18: Recubierta de estructura metalica con laminas troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

--

--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendición, Pochuta
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	6/05/2025



Foto19: Azulejado de gabinetes areos y mesa de cemento



Foto 20: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.

Foto 21:


Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN EDUCATIVA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

TO: THE DIRECTOR, BUREAU OF THE ARMY	FROM: THE ADJUTANT GENERAL
SUBJECT: [illegible]	DATE: [illegible]



THE ADJUTANT GENERAL IS THE OFFICIAL REPRESENTATIVE OF THE ARMY IN THE BUREAU OF THE ARMY

[Large empty rectangular box for text or signature]

