

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendicion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Sustrucion de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucion de piso de torta de concreto a piso ceramico (cocina)



Foto 3: Elaboracion planchas de concreto de patio



Foto 4: Instalacion cableado electrico




Foto 5: Instalacion de interruptores triple



Foto 6: Sustrucion de deposito de agua de 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendición
FECHA:	04-08-0004-45	FECHA:	15/07/2025



Foto 7: Instalacion de azulejo de estufa rural



Foto 8: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: estructura metalica para techo



Foto 10: Fabricacion de gabineta areo




Foto 11: Fabricacion de mesa de cemento



Foto 12: nstalacion de drenaje y chorro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben de agregar de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea la Bendicion, Pochuta
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	15/07/2025



Foto 13: Instalacion de tomacorriente doble



Foto 14: Fabricacion de plancha de para de deposito de agua de 1100lt



Foto 15: Elaboracion planchas de concreto de patio



Foto 16: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 17: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 18: Recubierta de estructura metalica con laminas troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL:	Aldea la Bendición, Pochuta
	04-08-0004-45	FECHA:	15/07/2025



Foto19: Azulejado de gabinetes areos y mesa de cemento



Foto 20: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben de agregar de hojas.

Firma y Sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Case No. 100-100000	
Date of Report 10/1/70	
Report of SA [Name]	
Subject [Name]	
	
100-100000-1	100-100000-2
100-100000-3	100-100000-4
100-100000-5	100-100000-6
100-100000-7	100-100000-8
100-100000-9	100-100000-10
100-100000-11	100-100000-12
100-100000-13	100-100000-14
100-100000-15	100-100000-16
100-100000-17	100-100000-18
100-100000-19	100-100000-20
100-100000-21	100-100000-22
100-100000-23	100-100000-24
100-100000-25	100-100000-26
100-100000-27	100-100000-28
100-100000-29	100-100000-30
100-100000-31	100-100000-32
100-100000-33	100-100000-34
100-100000-35	100-100000-36
100-100000-37	100-100000-38
100-100000-39	100-100000-40
100-100000-41	100-100000-42
100-100000-43	100-100000-44
100-100000-45	100-100000-46
100-100000-47	100-100000-48
100-100000-49	100-100000-50
100-100000-51	100-100000-52
100-100000-53	100-100000-54
100-100000-55	100-100000-56
100-100000-57	100-100000-58
100-100000-59	100-100000-60
100-100000-61	100-100000-62
100-100000-63	100-100000-64
100-100000-65	100-100000-66
100-100000-67	100-100000-68
100-100000-69	100-100000-70
100-100000-71	100-100000-72
100-100000-73	100-100000-74
100-100000-75	100-100000-76
100-100000-77	100-100000-78
100-100000-79	100-100000-80
100-100000-81	100-100000-82
100-100000-83	100-100000-84
100-100000-85	100-100000-86
100-100000-87	100-100000-88
100-100000-89	100-100000-90
100-100000-91	100-100000-92
100-100000-93	100-100000-94
100-100000-95	100-100000-96
100-100000-97	100-100000-98
100-100000-99	100-100000-100