

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendicion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	22/08/2025




Foto1: Sustrucion de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucion de piso de torta de concreto a piso ceramico (cocina)



Foto 3: Elaboracion planchas de concreto de patio



Foto 4: Instalacion cableado electrico





Foto 5: Instalacion de interruptores triple



Foto 6: Sustrucion de deposito de agua de 1100 lt


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Institución Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea la Bendicion
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	22/08/2025




Foto 7: Instalacion de azulejo de estufa rural



Foto 8: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: estructura metalica para techo



Foto 10: Fabricacion de gabineta areo



Foto 11: Fabricacion de mesa de cemento




Foto 12: Instalacion de drenaje y chorro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Bendición, Pochuta
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	22/08/2025



Foto 13: Instalacion de tomacorriente doble



Foto 14: Fabricacion de plancha de para de deposito de agua de 1100lt



Foto 15: Elaboracion planchas de concreto de patio



Foto 16: Fabricacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 17: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 18: Recubierta de estructura metalica con laminas troquelada


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea la Bendición, Pochuta
ESTABLECIMIENTO:	04-08-0004-45	FECHA:	22/08/2025



Foto19: Azulejado de gabinetes areos y mesa de cemento



Foto 20: Azulejado de pila de cemento de dos lavaderos.


Foto 21:


Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---

