

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA, PATZICÍA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Demolición de dos muros desplomados por causa de aguas pluviales, primer ambiente para muro de contención.



Foto 2: Cimientos del muro de contención. Primer ambiente muro de contención.



Foto 3: Se está dando la altura requerida al muro de contención.




Foto 4: Cambio de lámina para el techo de dos aulas, como también costaneras de metal en el aula 1.



Foto 5: Techo del aula 2 ya sin láminas.




Foto 6: Disminución de talud para iniciar muro de contención en ambiente No. 2. El trabajo en este ambiente se realiza en un 40 % de las necesidades, ya que esta aquí alcanza lo del aporte de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA, PATZICÍA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 7: Cimiento de Muro de contención en ambiente No. 2.



Foto 8: Cimiento de Muro de contención en ambiente No. 2.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5: Techo del aula 2 ya sin láminas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--