

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2608-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN COCINA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA DE COCINA YA QUE LA ENTRADA ES PELIGROSA CUANDO SE LAVA.




Foto 3: IMPLEMENTACION DE MUEBLE FIJO DE CONCRETO PARA ALMACENAJE DE UTENCILIOS Y PREPARACION DE ALIMENTOS




Foto 4: REPARACION Y SUSTITUCION DE AREA DE COCINA POR ESTAR DETERIORADO CON EL CONSTANTE USO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA IMPROVISADA POR PUERTA DE METAL EN BODEGA..



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA POR FUGAS E IMPLEMENTACION POR PILA ARTESANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

Marilyn Nivali
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

