



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DM.A.FOP-123
Versión: 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	CHIGUIMULA	MUNICIPIO	CHIGUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB CON ORIENTACION COMERCIAL	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA LAS FLORES ZONA 4
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	20-01-0488-45	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Situación actual de lasas



Foto2: Otra vista de las lasas donde se observa posas de infiltración



Foto 3: Pared del baño reparada pendiente de pintura




Foto 4: situación de los muros




Foto 5: Otra vista de los muros internos



Foto 6: Aspecto de losa interna que muestra infiltración

Observación: Si es necesario se puede adjuntar el número de hojas

Ministerio Nacional de Educación Pública
Con Orientación Comercial
Código: 20-01-0488-45
**ORGANIZACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

