

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESCRIBA EL MUNICIPIO AQUÍ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCRIBA EL NOMBRE AQUÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCRIBA LA DIRECCION AQUÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCRIBA EL CODIGO AQUÍ	FECHA:	ESCRIBA LA FECHA



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción e instalación de ventana de PVC corrediza




Foto 2.1: Sustrucción e instalación de balcón metalico




Foto 3: Sustrucción e instalación de puerta metalica




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Aracely Martínez

LESBIA ARACELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Lidia Lorena Lemus Berrios

LIDIA LORENA LEMUS BERRIOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 6: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustrucción de piso de torta de concreto





Foto 9: Sustrucción e instalación de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Aracely Martínez Martínez

LESBIA ARACELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Lidia Lorena Lemus Berrios

LIDIA LORENA LEMUS BERRIOS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

