

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-42	FECHA:	10/11/2025




Foto1: Sustitución de piso de granito




Foto 2: Sustitución e instalación de ventana de PVC corrediza




Foto 2.1: Sustitución e instalación de balcón metalico




Foto 3: Sustitución e instalación de puerta metalica




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Aracely Martínez Martínez

LESBIA ARACELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la OPE



Lidia Lorena Lemus Berrios

LIDIA LORENA LEMUS BERRIOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 6: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustrucción e instalación de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Aracely Martínez Martínez

LESBIA ARACELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la OPE



Lidia Lorena Lemus Berríos

LIDIA LORENA LEMUS BERRÍOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

