

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución e instalación de puerta metálica



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución a balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA GUADALUPE REYES OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPF



FREDY OSWALDO PINTO VILLELA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	10/10/2025



Foto7: Sustitución de estufa rural(completa) incluyendo chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustitución e instalación de ventanas de PVC corrediza



Foto 8.1:Sustitución e instalación de balcon metalico



Foto 9: Repello de muro



Foto 10: Sustitución de estructura de madera, por metal



Foto 10.1:Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

MARIA GUADALUPE REYES OSORIO
Firma y sello del Presidente de la OPF

FREDY OSWALDO PINTO VILLELA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público