

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CHIMULULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución e instalación de puerta metálica



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución a balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


MARÍA GUADALUPE REYES OSORIO
Firma y sello del Presidente de la OPE


FREDDY OSWALDO PINTO VILLELA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIKUIMULA	MUNICIPIO:	CHIKUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ELIAS VALDES SANDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHUSHO EN MEDIO, ALDEA SHUSHO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0509-43	FECHA:	10/10/2025



Foto7: Sustrución de estufa rural(completa) incluyendo chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustrución e instalación de ventanas de PVC corrediza



Foto 8.1: Sustrución e instalación de balcon metalico



Foto 9: Repello de muro



Foto 10: Sustrución de estructura de madera, por metal



Foto 10.1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA GUADALUPE REYES OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPF



FREY OSWALDO PINTO VILLELA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

