


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS BRISAS, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0003-45	FECHA:	07/01/2026



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitución de piso cerámico



Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público