

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA EL RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0004-45	FECHA:	28/12/2025



Sustitución de tomacorrientes dobles



Sustitución de tablero de flipones



Reparación de cableado eléctrico



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Repello en muro




Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE







Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA EL RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0004-45	FECHA:	28/12/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

