



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA EL RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0004-45	FECHA:	10/02/2026



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de fosa séptica



Sustitución de focos ahorradores




Sustitución de plafoneras



Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA EL RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0004-45	FECHA:	10/02/2026



Sustitución de tomacorrientes dobles



Sustitución de tablero de flipones



Reparación de cableado eléctrico



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Repello en muro



Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público