

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Vienda Nueva, Aldea los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0009-43	FECHA:	16/06/2025



Sustitucion de estufa rural completa



Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado y plicacion de pintura)



Sustitucion de ventanas de vidrio por ventanas pvc



Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

