

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Torres Aldea Tunucó Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Torres, Aldea Tunucó Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0005-43	FECHA:	23 de Febrero de 2025



Foto 1: Pintura en paredes, puertas y colocación de ventanas corredizas



Foto 2 Sustitución de puerta de lámina por puerta de metal y estructura de techo.



Foto 3: Alijado y pintado de puertas, sustitución de techo, colocación de sanitarios y piso cerámico



Foto 4: Sustitución de polleton por estufa de 3 hornillas y piso de cemento.



Foto 5: Compra de pila y 3 hiladas de block en altura.



Foto 6: Sustitución de mesa de tablas por gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jovito Zucarias Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público