

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Torres Aldea Tunucó Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Torres, Aldea Tunucó Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0005-43	FECHA:	23 de Abril de 2025



Foto1: Pintura en paredes, puertas y colocacion de ventanas corredizas



Foto 2 Sustitución de puerta de lámina por puerta de metal



Foto 3: Alijado y pintado de puertas, sustitución de techo, colocación de sanitarios y piso cerámico



Foto 4: Sustitución de polleton por estufa de 3 hornillas y piso de cemento.



Foto 5: Compra de pila y 3 hiladas de block en altura y estructura de techo.



Foto 6: Sustitución de mesa de tablas por gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jov. Jazmin Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Edilberto</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--